

东进路北、奋进路东项目地块

土壤污染状况调查报告评审会参会人员签到表

姓名	工作单位	电话号码
冯军	临邛生态环境局	13375266896
刘妍	临邛生态环境局	13365190305
刘玉琴	临邛生态环境局	13375266828
王君	洛碛街道	13721880198

东进路北、奋进路东项目地块

土壤污染状况调查报告评审会专家签到表

序号	姓名	单位	职务/职称	联系方式
1	张燕	盐城紫金高新技术产业协会	高工	18921872196
2	陈清	盐城师范学院	教授	15851082943
3	孙林	盐城市环境科学研究院	高工	13921888887
4				

盐城市土壤污染状况调查报告评审意见表

组织评审单位：盐城盐西城市开发建设有限公司

报告名称	东进路北、奋进路东项目地块土壤污染状况调查报告
编制单位	江苏云山诗意技术服务有限公司
项目负责人	
土壤污染责任人/ 土地使用权人	盐城盐西城市开发建设有限公司

一、 评审意见

1、按照盐环办〔2023〕39号文完善相关内容，补充编制人员扉页，补充相关人员专业背景、职称、身份证复印件，补充近一年社保证明，补充申请表、申请人承诺书、报告出具单位承诺书，补充报告主要内容公示证明材料。

2、完善摘要，对照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》的通知（自然资发〔2023〕234号），说明地块规划用途及代码。

3、完善编制依据，补充《关于进一步加强建设用地土壤污染状况调查报告评审工作的通知》（盐环办〔2023〕39号）、《关于印发江苏省2024年土壤和地下水污染防治工作计划的通知》（苏污防攻坚指办〔2024〕34号）、《盐城市2024年土壤和地下水污染防治工作计划》（盐攻坚办〔2024〕17号）、《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB32/T4712-2024）等。

4、完善敏感目标，根据HJ25.1，敏感目标指地块周围可能受污染物影响的居民区、学校、医院、饮用水源保护区以及重要公共场所等。

5、细化地块现状照片，图示在地块内的位置，核实与图3.3-2的一致性。XRF现场快速检测因子补充“锌”，总铬执行DB32/T4712-2024表2中筛选值。

6、地块影像图，核实比例尺，补充2024年地块最新影像图。图3.4-1相邻地块实拍照片，核实北侧聚龙路照片。P49，地块周边存在过盐城市潘黄化学厂，属于重点行业，修改“未有污染风险较高的工业企业生产活动”的描述。地块周边影像图，用色线框出目标范围，不应用色块覆盖。

7、说明地块周边拆除企业是否开展过土壤污染状况调查，标注调查范围，引用其结果和结论。

8、完善人员访谈，补充环保部门、自规部门人员及周边企业人员访谈。

9、附件人员访谈表中访谈人是江苏恒誉环保，不是江苏云山诗意技术服务有限公司人员，须完善。盐城市城西片区青年路南侧地段控制性详细规划图中标注地块位置。补充引用调查报告的调查范围、结果和结论截图。

二、 评审结论

结论可信，评审通过

结论可信，修改确认后通过

结论不可信，评审不予通过

三、报告质量分数

平均分	75		
专家序号	1	2	3
专家打分			

四、专家签字

柯 晓 靖 张 燕

日期：2024年12月21日